

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DO MURO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SENADOR ELOI DE SOUZA



ALVENARIA



ALVENARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ALVENARIA E ESTRUTURA



ALVENARIA E ESTRUTURA

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ALVENARIA E ESTRUTURA



ALVENARIA E ESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL SENADOR ELOI DE SOUZA

. De acordo com o relatório fotográfico logo se conclui que o serviço foi executado em concordância com a planilha orçamentária.

ENG<sup>a</sup> FISCAL RAYANE KARINA DE LIMA TEIXEIRA